



Утверждаю:

Директор колледжа

Г.А. Скоморохова

01.09.2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1
ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учебный корпус №1, №2**
- 1.2. Адрес объекта (фактический): **446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3** этажное, площадь корпуса №1 **4437,3 м²**; №2 **2299,6 м²**
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **28087** кв.м.
- 1.4 Год постройки учебного корпуса №1 **1994** год, учебного корпуса №2 **1962**, последнего капитального ремонта – **нет**;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **ежегодный текущий ремонт, дата капитального ремонта не установлена**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева" (ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

2.1 Сфера деятельности: **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг:

- предоставление среднего профессионального образования по основным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по основным программам подготовки специалистов среднего звена;
- предоставление дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых; предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам;
- предоставление начального общего, основного общего по основным общеобразовательным программам;
- предоставление среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте с дневным пребыванием**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **отсутствуют**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **425 чел**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси №16, остановка «Озерная», школьный автобус.

Наличие адаптированного городского пассажирского транспорта к объекту- **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да.**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

** указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ- доступно условно, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД – временно недоступно, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступность объекта может быть обеспечена при наличии в организации специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями** необходимо поместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать услуги сурдоперевода и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения **условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, требуется замена входных ручек.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на территории, лестничных клетках, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения**.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок): установка тактильной плитки, оборудование места стоянки

Вход (входы) в здание: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0.9м. п. 4.1.14. 5.2.15 СП 59.13330.2012); двери оборудовать ручками нажима, предусмотреть смотровые панели, дооснастить входную территорию кнопками вызова персонала.

Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в кабинетах.

Санитарно-гигиенические помещения: установить тревожную кнопку в туалетах.

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения

(информационные указатели, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **в рамках исполнения муниципальной, областной программы** (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения согласование **не требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата):

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://www.kartadostupnosti.ru/>
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |


Руководитель рабочей группы
Директор колледжа



Т.А. Скоморохова


Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УР




Л.Н. Григорьева

Заведующая хозяйством



М.В. Гунько

Заместитель директора по УР ОП ОО



Л.А. Корчак

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Учебный корпус №1,2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева,
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	наличие		1	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию	С	Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	Работы в рамках финансирования
1.2	Путь (пути) движения на территории	наличие		2	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при движении по территории	С,К	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при движении по территории.	Работы в рамках финансирования
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	имеется		3	Соответствует требованиям			
1.5	Автостоянка и парковка	имеется		4	Отсутствуют спец. знаки, дорожная разметка	К, О, С, Г, У	Выделить парковочное место согласно требованиям	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, Г, У)			Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

I Результаты обследования:

2. Вход (выход) в здание

Учебный корпус №1,2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева,

Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть		5	Замечаний нет, соответствует требованиям	К	Не требуется	Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6	Замечаний нет, соответствует требованиям	К, О	Не требуется	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть		7	Отсутствует звуковой маяк, кнопка вызова персонала. отсутствует ручка нажимного действия	С, Г, К	Установить звуковой маяк, кнопку вызова персонала, ручку нажимного действия	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.5	Тамбур	есть		8	Замечаний нет, соответствует требованиям	К, О, С	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие: - вывески с названием организации, графиком работы, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля	К, С	Установить: - вывеску с названием организации, графиком работы, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля выполненной на контрастном фоне; - визуальные знаки обозначения	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

				выполненной на контрастном фоне; - визуальных знаков обозначения доступности объекта		доступности объекта	
--	--	--	--	---	--	---------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	<i>ДЧ-И (О, К, Г, У),</i>			Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус №1,2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева,
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	Отсутствуют - зоны отдыха на этажах; речевые информаторы, световые маяки	К, С, Г, О	Организовать зоны отдыха; речевые информаторы, световые маяки	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней, поручней на лестнице согласно требованиям	О, С	Установка контрастной маркировки крайних ступеней, поручней на лестнице согласно требованиям	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть		11	Замечаний нет, соответствует требованиям	К	-	-
3.5	Дверь	нет		-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		12	Отсутствуют речевые информаторы, световые маяки	С, Г	Установка речевых информаторов, световых маяков	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения

							финансовых средств
							Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДЧ-В</i>			Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Учебный корпус № 1,2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева,

Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Имеются пороги в дверных проемах Ширина дверных проемов не соответствует требованиям	С.Г.К.О	Реконструкция дверных проемов, порогов	В рамках текущего ремонта
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД			Работы в рамках текущего ремонта

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1 от «15» 09 2023 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Учебный корпус № 1,2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева,
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13	Отсутствуют тактильные обозначения направляющих полос к унитазу	С		Работы в рамках текущего ремонта
5.2	Душевая/ванная комната	нет		-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

Учебный корпус № 1,2 ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева,
Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, 5
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не установлена визуальная система информации	К, О, Г	Устройство визуальная система информации	Работы в рамках текущего ремонта
6.2	Акустические средства	нет			Не установлена звуковая система информации	К, О, Г	Устройство звуковой системы информации	Работы в рамках текущего ремонта
6.3	Тактильные средства	есть			-	С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	<i>ВНД</i>			Работы в рамках текущего ремонта